

**SERVICE BULLETIN**

**VERSCHLEISS DES VORDERFILZES BEI TROCKNERN P51NEW**

Im Falle von Verschleiß des Vorderfilzes bei Ablufttrocknern P51NEW, bitte den Satz ET-Nr. 5027 21 65-00/7 verwenden.

Dieser enthält folgende Teile:

2 Lager

1 Filz


**MONTAGEANWEISUNGEN:**

Bei Einbau der Lager und des Filzes, muss das ganze Gerät sorgfältig und besonders die Einfüllöffnung (Sitz des Filzes) und den Trommelvorderflansch reinigen.


Um den Filz und die Lager einzusetzen, sind die am Flansch vorhandenen Schlitzze (siehe Pfeile in der Zeichnung) zu verwenden.

Einer der beiden Lager muss in den rechten Schlitz eingesetzt werden (dabei den Flansch der Einfüllöffnung von der Innenseite des Gerätes betrachten). Der Flügel des Lagers muss sich an der Vorderseite des Gerätes befinden.

Die raue Seite des Filzes ist durch eine Naht gekennzeichnet. Der Filz muss in den vorhandenen Schlitz (siehe Abb.) eingeführt werden, wobei die Naht mit dem Stift in Kontakt kommt.



Die zweite Lager anbringen und dann beide Lager, während des Einbaus des Filzes in die Filzlanglöcher einführen.



Auf keinen Fall müssen die Flügel durch den Filz gedeckt werden.

Am Ende des Vorgangs:

Linke Lager

Rechte Lager

