
SV

Ersatt Kretskort kpl

Kretskort kpl **226 22 45-29/9 // 208 43 22-03/7** är inte längre tillgängligt, och måste därför ersättas.

Då det nya kortet har andra kopplingar för sensorn och en av ledningarna, måste det nya Kretskort kpl även innehålla en ny sensor och en ny ledning. Detaljnumret för den nya Kretskort kpl är **96 00 16-87/1**, och kommer att levereras från DistriParts Torsvik istället för **226 22 45-29/9 // 208 43 22-03/7**.

Ovanstående innebär också ett byte från **FLEC** till **ERF2000**.

Även kopplingsschemat byts, till **208 42 11**. Det nya kopplingsschemat är bifogat som sida 2 i denna servicebulletin.

EN

Replaced Printed Circuit Board (PCB) cpl

PCB cpl **226 22 45-29/9 // 208 43 22-03/7** is not available anymore, and must therefore be replaced.

As the new PCB has different connections for the sensor, and one of the cables, the new PCB also has to include a new sensor and a new cable. Part number for the new PCB cpl is **96 00 16-87/1**, and will be delivered from DistriParts Torsvik instead of **226 22 45-29/9 // 208 43 22-03/7**.

The above described means also a change from **FLEC** to **ERF2000**.

Also the wiring diagram changes, to **208 42 11**. The new wiring diagram is enclosed as page 2 in this Service Bulletin.

FI

Piirikortin korvaaminen



FLEC- piirikortti (2262245-29/9) korvataan ERF-piirikortilla jolloin vaihdetaan myös tuntoelin sekä johto piirikortin ja kompressorin väliltä. FLEC-piirikortti korvataan huoltosarjalla **960016-87/1** joka sisältää :

ERF-piirikortin,


Tuntoelimen

Johdon

Sekä kytkentäkaavion



- (E) Earth cabinet
- (F) Flexible cord
- (J) Motor protector
- (L) Halogen Lamp
- (K1) Compressor FRZ
- (K2) Compressor REF
- (H) Starting device
- (C) Run capacitor
- (M) 230V Lamp



C	TM 05019	SB
B	TM 03633	SB
A	TM 03541	SB

208 42 11-00
Variant No.

TITLE				Wiring diagram	
DESIGN OWNER				Kopplingschema	
ABF	DRN SB	CHD APPR.	DATE 050110	208 42 11	
Electrolux					